



HERNIA 1853

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Dispersionslim på PVAc-bas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciallim för uppsättning av glasfiberväv, vinylstruktur och vinyltapeter med pappersbaksida i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag.

ARBETSBESKRIVNING


Förbehandling Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spackla, slipa och förlimma. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: 1 del vatten. Uppsättning Glasfiberväv: Spruta limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder i taget. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning av glasfiberväv kan göras efter ca 24 timmar. Vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturtapeter: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med tapetmaskin. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Limfläckar på tapetens framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimning av vinyltapeter görs med Hernia KP4. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Polymerförstärkt stärkelse-baserat lim
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Tapetmaskin eller högtrycksspruta beroende på tapetseringsmetod.
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med vatten. Limfläckar tvättas bort med fuktig trasa eller svamp innan de torkat.
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	16 ± 2 vikts%
Limåtgång:	Ca 4 m ² /liter beroende på material och appliceringssätt
Förtunningsmedel	Vatten
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 mån. vid +10 till 20°C i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

