

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8821R

Synthetic glove, nitrile foam, nitrile-dots, palm-dipped, dots, polyester, spandex, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, latex-free, for touchscreen, for fine assembly work

EN ISO 21420:2020 4131A

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

ORIGINAL of EXCELLENT 2019

dermat-test

STANDARD 100 SE 14-14 RISE

OEKO TEX®

Contact heat rating valid for palm area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester, elastane
SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11,12

EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY: 2777 Satra
Technology Europe Ltd Bractown Business Park, Clonee, Co. Meath, Ireland



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

EN

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard / X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and contact must always be taken when exposed to risks.

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

A: Limited flame spread B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal	PERFORMANCE (A-F) Min. 0, Max. 4
---	-------------------------------------

Warning! EN 407:2020: If the glove conducts of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the glove has a performance level <1, or X in limited flamespread in EN 407:2020 the parts of the glove should not come in contact with naked flame. Glove tested according to the 6.6 "small splashed of molten metal" is not suitable for welding activities. In the event of a molten metal splash the glove may not eliminate all risks of burn and the user shall leave the workplace immediately and take off the glove. No flame protection

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels measured from area of glove palm. Warning! For gloves tested for 10 or more layers the overall classification of EN 388:2016 +A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. For EN 407:2020 the parts of the glove should not come in contact with naked flame. For drilling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance E: Cut resistance TDM F: Impact Protection	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=Pass
--	--

ABCEFF

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016, Levels 1-6

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page for the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the gloves in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between -10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before wearing the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and damage, including damage to the palms, fingers and the back of the hand. Peel the gloves off from the edge of the glove and peel the glove away and hold it in gloved hand. Use ungloved fingers to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.

SHIELD LIFE: The nature of this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/leaves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Ejendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.

ALLERGENS: This product may contain certain chemicals that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity risks. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☒ YES ☐ NO



BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SV

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity



KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II

FI

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

SUOJITAMINEN JA KOKON LAATU: kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020 -normin mukavuden, etuvuuden ja talouspuolen osalta, ellei etuvuutta muuta mainita. Jos etuvuutta on yhteydessä normaaliin työolosuhteisiin, käsineen resetti on normaaliin työolosuhteisiin, käsineen resetti on normaaliin työolosuhteisiin, käsineen resetti on normaaliin työolosuhteisiin. Käytävän sopivan kokoinen suojatusta. Lian käytät tai tulokut tuottavat esteitä liikettä elävänä oma optimaalista suojasta.

VAROITUS OIKU KUKUTUS: Sällytyä alkuperäiskäsitteensä kukaissa ja pimeissä -10° - +30°C.

UUTUJA ENKÄLÄ HANKESTUS: Sällytyä alkuperäiskäsitteensä kukaissa ja pimeissä -10° - +30°C.

UUTUJA ENKÄLÄ HANKESTUS: Sällytyä alkuperäiskäsitteensä kukaissa ja pimeissä -10° - +30°C.

SÄLITYYVÄISYYS: Tämän tuotteen käytössä ei voi määrätä siinä käytettävien materiaalien vuoksi, koska siinä pesuun vaikuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö.

HOTO JA KUNNOSSAPITO: Käsitteiden pestäväisiä käsineitä ja käsineistöjä on pesuohjeet. Asiakas tai pesuun on vastustaa käsineiden suorituskykyä pesun jälkeen, kun käsineitä on jo käytetty. Ejendals ei voida pitää vastuussa tästä.

HÄITÄMINEN: Palakielten ympäristöolosuhteiden määrätyn mukaisesti.

ALLERGENIT: Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat yhteyshyökkäyksiä. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.



GEBRUCHSANWEISUNG - KATEGORIE II

DE

BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PICTOGRAMME 0 = Unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko X= nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

Warnhinweis! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß EU 2016/425 EWG zu bieten. Die angegebenen Leistungsmerkmale beschränken sich immer auf unbelebte, neutrale Handfläche.

EN 407:2020 HANDSCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)

Widerstandsfähigkeit gegen:
A: Begrenzte Flammenausbreitung
B: Kontakthitze
C: Konvektionshitze
D: Strahlungshitze
E: Kleinere geschmolzene Metallspitzern
F: Größere geschmolzene Metallspitzern

Warnhinweis! Sind die Handschuhe mit der Leistungskategorie <1, oder X nach EN407:2020 gekennzeichnet, dürfen diese nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen. Ein gemäß 6.6 „Kleine Spritzer geschmolzenes Metall“ getesteter Handschuh ist nicht für Schweißarbeiten geeignet.

Im Falle eines Spritzes geschmolzenen Metalls kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken beseitigen und der Benutzer muss den Arbeitsplatz sofort verlassen und den Handschuh abnehmen (kein Flammschutz).

EN 388:2016 +A1:2018

A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Durchstoßfestigkeit TDM E: Stöße dämpfen	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=bestanden
--	---

ABCEFF

HANDSCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN. Die Handschuhe werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen. **Warnhinweis!** Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2016 +A1:2018 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. Aufgrund des Abstumpfens während des Tests auf Schnittfestigkeit sind die Ergebnisse der Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während das Ergebnis des TDM-Tests auf Schnittfestigkeit die Referenzwert für die Leistung ist. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden. Einzelnprüfung.



BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SV

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EN ISO 216:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och förklarade nivåer av riskfaktorer inte kan elimineras helt.

EN 407:2020 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)

A: Begränsad flammfärdighet B: Kontaktvärme C: Konvektionsvärme D: Strålningvärme E: Små stänk av smält metall F: Stora mängder smält metall	SKYDDSNIVÅ A-F Min. 0, Max. 4
---	----------------------------------

Warning! EN 407:2020: Undvik kontakt med öppen låga om handskarna inte är skyddsnivå <1, eller X när det gäller brandvarn. EN 407:2020: Handske testat enligt 6.6 "små stänk av smält metall" är inte lämpligt för yttverarbete. Vid eventuellt stänk av smält metall garanteras inte att handskan förhindrar all risk för brännskada, och användaren bör därför lämna arbetsplatsen omedelbart och ta av sig handskarna. Inget flammfärdighet

EN 388:2016 +A1:2018

A: Nötningsstånd B: Rivteststand C: Rivteststand D: Puncturtest E: Skärteststand TDM F: Stötdämpning	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=Godkänt
---	---

ABCEFF

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
Test tekniker/finger-känsla: Min. 1, Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. flömsföret arbetet. Där finns också uppgift om smidighet (känsla egenager) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Väll rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDING OCH TRANSPORT: Förvaras i tätt torkt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Tulla och torka händerna helt innan du tar på dig handskarna. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta av dig handskarna genom att ta tag i handskans ytterkant och dra av handskan. Håll den i den handskabeslida handen. Använd de skyddade fingrarna och greppa den återstående handskans innerkant och dra av den. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte vidröra handskens utsida.

HÅLLBARHET: Egenagerarna hos materialen som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskarna/armskydd som kan tvättas i maskin har tvättsymboler. Det är kunden eller den som tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt i maskinen och att handskarna redan är tvättade innan de används. Ejendals kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppträda uppsök anvisningar. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEXFRI ☒ JA ☐ NEJ



VOIR COUPURE POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement!** La classification générale EN 388:2016 +A1:2018 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. Ne pas utiliser ces gants à des tâches où des machines en mouvement avec des pièces non protégées.



MODE D'EMPLOI

CATEGORIE II

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement!** La classification générale EN 388:2016 +A1:2018 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. Ne pas utiliser ces gants à des tâches où des machines en mouvement avec des pièces non protégées.



MODE D'EMPLOI

CATEGORIE II

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement!** La classification générale EN 388:2016 +A1:2018 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. Ne pas utiliser ces gants à des tâches où des machines en mouvement avec des pièces non protégées.



MODE D'EMPLOI

CATEGORIE II

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement!** La classification générale EN 388:2016 +A1:2018 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. Ne pas utiliser ces gants à des tâches où des machines en mouvement avec des pièces non protégées.



MODE D'EMPLOI

CATEGORIE II

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement!** La classification générale EN 388:2016 +A1:2018 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame circulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM a valeur de référence. Ne pas utiliser ces gants à des tâches où des machines en mouvement avec des pièces non protégées.



MODE D'EMPLOI

CATEGORIE II

FR

DECLARATION OF CONFORMITY

www.ejendals.com/conformity

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X= non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau

Avertissement! Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'EN ISO 216:425 pour les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions.

EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Limitation de la propagation des flammes
A: Chaleur de convection
B: Chaleur de convection
C: Chaleur rayonnante
D: Petites projections de métal en fusion
E: Grandes quantités de métal en fusion

Avertissement! Si la limite de la propagation des flammes des gants à un niveau de performance comprise entre <1, et X selon la norme EN 407:2020, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants testés selon le point 6.6 « petites projections de métal en fusion » ne sont pas adaptés aux activités de soudage. En cas de projections de métal fondu, les gants ne peuvent pas éliminer tous les risques de brûlure. L'utilisateur doit quitter immédiatement son poste de travail et retirer ses gants. Pas de protection contre les flammes.

EN 388:2016 +A1:2018

A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la déchirure C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la déchirure TDM E: Résistance à la déchirure TDM F: Protection contre les chocs	Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. 0, Max. 4 Min. A, Max. F P=validé
--	--

ABCEFF

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANISQUES. Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant. **Avertissement**

